

Tisk

Výpis z Pasportu přípojného místa (RVO)

PŘÍPOJNÁ MÍSTA - PODROBNÝ VÝPIS

Výpis vyhotoven dne: 18.11.2009

ČÍSLO RVO 1
UMÍSTĚNÍ RVO PASEKY NAD JIZEROU - MUZEUM
ČÍSLO ELEKTROMĚRU 3262121
ČÍSLO SMLOUVY 881086
NAPÁJENÍ RVO 3*230/400 V
TRAFOSTANICE
HLAVNÍ JISTIČ_A 3*50A
JIŠTĚNÍ 4*větev/ 1větev 1*20A/E27, 2 větev
1*20A/E27, 3 větev 1*20A/E27, 4 větev
1*20/E27
OVLÁDÁNÍ RVO HDO FMX5913K01, spínací hod.RS03
12V 551034
TYP STYKAČE 1*V40E-AC31-500V,1*K16E-
AC3/10/380V/16A
POČET SM 45
POVOL PŘÍKON 21000
INSTAL PŘÍKON 4629
DATUM POŘÍZENÍ 1.1.1975
REVIZE RVO False
**DATUM POSLEDNÍ
REVIZE** 1.1.1975
DATUM PŘÍŠTÍ REVIZE 1.1.2010
FOTO [RVO 1 MUZEUM.JPG](#)
ROZVODNÁ SKŘÍŇ RDO v.č.109 ve zdi muzea
HLAVNÍ PŘÍVOD neznámý
ULOŽENÍ KABELU zemní vedení

**PŘEHLED OPRAV**

Typ	Datum opravy	Popis opravy	Cena opravy	Opravu provedl	Název opravy
1	17.11.2009	identifikace		J.Tesař	pasport VO

[vložit](#) [vyhledat](#), [souhrny](#)

SEZNAM DOKUMENTŮ

Pořadí	Dokument	Titulek	Datum vložení	Poznámka
	RVO -DOBA PROVOZU SVÍCENÍ	POLONOC	17.11.2009	VÝLUKA 01 - 04 hod – PŘIBLIŽNÁ ROČNÍ DOBA PROVOZU 3005 HODIN RVO včetně rozvodů svítidel nemají k datu pořízení pasportu platnou pravidelnou revizní zprávu ve

EL.REVIZE VO NEBYLA
- RVO PŘEDLOŽENÁ

17.11.2009

stanovených lhůtách dle ČSN 33 15 00 (4 roky). Na základě tohoto zjištění nelze provozovat bezpečně jakékoliv elektrické zařízení.

[vložit](#)

[vyhledat, souhrny](#)

Zhotovitel: Geodézie-Topos a.s., <http://www.topos.cz>

PŘÍPOJNÁ MÍSTA - PODROBNÝ VÝPIS

Výpis vyhotoven dne: 18.11.2009

ČÍSLO RVO 2
UMÍSTĚNÍ RVO PASEKY NAD JIZEROU - K
HERMÍNĚ - U TRAFU
ČÍSLO ELEKTROMĚRU 47251694
ČÍSLO SMLOUVY 882796
NAPÁJENÍ RVO 3*230/400 V
TRAFOSTANICE
HLAVNÍ JISTIČ_A 3*25A
JIŠTĚNÍ 3*větev/ 1větev 1*20A/E27, 2 větev
1*20A/E27, 3 větev 1*20A/E27
OVLÁDÁNÍ RVO spinací hod.RS03 12V 551034,
soumrakové čidlo
TYP STYKAČE 2*V40E-AC31-500V
POČET SM 10
POVOL PŘÍKON 10500
INSTAL PŘÍKON 820
DATUM POŘÍZENÍ 1.1.1994
REVIZE RVO False
**DATUM POSLEDNÍ
REVIZE** 1.1.1994
DATUM PŘÍŠTÍ REVIZE 1.1.2010
FOTO RVO 2 K HERMÍNĚ.JPG
ROZVODNÁ SKŘÍŇ JAVO-FH v.č.72
HLAVNÍ PŘÍVOD neznámý

ULOŽENÍ KABELU zemní vedení



PŘEHLED OPRAV

Typ	Datum opravy	Popis opravy	Cena opravy	Opravu provedl	Název opravy
1	17.11.2009	identifikace		J.Tesař	pasport VO

[vložit](#)

[vyhledat](#), [souhrny](#)

SEZNAM DOKUMENTŮ

Pořadí	Dokument	Titulek	Datum vložení	Poznámka
	RVO -DOBA PROVOZU SVÍCENÍ	POLONOC	17.11.2009	VÝLUKA 01 - 04 hod – PŘIBLIŽNÁ ROČNÍ DOBA PROVOZU 3005 HODIN
	EL.REVIZE VO – RVO	NEBYLA PŘEDLOŽENÁ	17.11.2009	RVO včetně rozvodů svítidel nemají k datu pořízení pasportu platnou pravidelnou revizní zprávu ve stanovených lhůtách dle ČSN 33 15 00 (4 roky). Na základě tohoto zjištění nelze provozovat bezpečně

jakékoliv elektrické zařízení.

[vložit](#)

[vyhledat, souhrny](#)

Zhotovitel: Geodézie-Topos a.s., <http://www.topos.cz>

PŘÍPOJNÁ MÍSTA - PODROBNÝ VÝPIS

Výpis vyhotoven dne: 18.11.2009

ČÍSLO RVO 3
UMÍSTĚNÍ RVO PASEKY NAD JIZEROU - HAVÍRNA
OBCENÍ DŮM
ČÍSLO ELEKTROMĚRU 28778666
ČÍSLO SMLOUVY 882794
NAPÁJENÍ RVO 3*230/400 V
TRAFOSTANICE
HLAVNÍ JISTIČ_A 3*25A
JIŠTĚNÍ 1*větev/ 1větev 1*25A/E27
OVLÁDÁNÍ RVO HDO FMX5913K01, spínací hod.RS03
 12V 551034
TYP STYKAČE 1*HAGER ES3/20A/239995
POČET SM 24
POVOL PŘÍKON 10500
INSTAL PŘÍKON 1968
DATUM POŘÍZENÍ 1.1.1987
REVIZE RVO False
**DATUM POSLEDNÍ
 REVIZE** 1.1.1987
DATUM PŘÍŠTÍ REVIZE 1.1.2010
FOTO [RVO 3 HAVIRNA.JPG](#)
ROZVODNÁ SKŘÍŇ RVO-IP40/20 ve zdi domu
HLAVNÍ PŘÍVOD neznámý



ULOŽENÍ KABELU vrchní vedení

PŘEHLED OPRAV

Typ	Datum opravy	Popis opravy	Cena opravy	Opravu provedl	Název opravy
1	17.11.2009	identifikace		J.Tesař	pasport VO

[vložit](#)

[vyhledat](#), [souhrny](#)

SEZNAM DOKUMENTŮ

Pořadí	Dokument	Titulek	Datum vložení	Poznámka
	RVO -DOBA PROVOZU SVÍCENÍ	POLONOC	17.11.2009	VÝLUKA 01 - 04 hod – PŘIBLIŽNÁ ROČNÍ DOBA PROVOZU 3005 HODIN
	EL.REVIZE VO – RVO	NEBYLA PŘEDLOŽENÁ	17.11.2009	RVO včetně rozvodů svítidel nemají k datu pořízení pasportu platnou pravidelnou revizní zprávu ve stanovených lhůtách dle ČSN 33 15 00 (4 roky). Na základě tohoto zjištění nelze provozovat bezpečně

jakékoliv elektrické zařízení.

[vložit](#)

[vyhledat, souhrny](#)

Zhotovitel: Geodézie-Topos a.s., <http://www.topos.cz>

PŘÍPOJNÁ MÍSTA - PODROBNÝ VÝPIS

Výpis vyhotoven dne: 18.11.2009

ČÍSLO RVO 4
UMÍSTĚNÍ RVO PASEKY NAD JIZEROU - VLEK - KIOSEK
ČÍSLO ELEKTROMĚRU BEZ MĚŘENÍ VO
ČÍSLO SMLOUVY NAPOJENO NA VLEK
NAPÁJENÍ RVO 3*230/400 V
TRAFOSTANICE
HLAVNÍ JISTIČ_A 3*16A
JIŠTĚNÍ 1*větev/ 1větev 1*16A/B16
OVLÁDÁNÍ RVO spinací hod.RS03 12V 551034, soumrakové čidlo
TYP STYKAČE 1*V40E-AC31-500V
POČET SM 6
POVOL PŘÍKON 2240
INSTAL PŘÍKON 540
DATUM POŘÍZENÍ 1.1.2001
REVIZE RVO False
DATUM POSLEDNÍ REVIZE 1.1.2002
DATUM PŘÍŠTÍ REVIZE 1.1.2010
FOTO
ROZVODNÁ SKŘÍŇ V HLAVNÍM ROZVADĚČI VLEKU
HLAVNÍ PŘÍVOD neznámý
ULOŽENÍ KABELU zemní vedení

PŘEHLED OPRAV

Typ	Datum opravy	Popis opravy	Cena opravy	Opravu provedl	Název opravy
1	17.11.2009	identifikace		J.Tesař	pasport VO

[vložit](#)

[vyhledat](#), [souhrny](#)

SEZNAM DOKUMENTŮ

Pořadí	Dokument	Titulek	Datum vložení	Poznámka
	RVO -DOBA PROVOZU SVÍCENÍ	CELONOC	17.11.2009	PŘIBLIŽNÁ ROČNÍ DOBA PROVOZU 4100 HODIN
	EL.REVIZE VO - RVO	NEBYLA PŘEDLOŽENÁ	17.11.2009	RVO včetně rozvodů svítidel nemají k datu pořízení pasportu platnou pravidelnou revizní zprávu ve stanovených lhůtách dle ČSN 33 15 00 (4 roky). Na základě tohoto zjištění nelze provozovat bezpečně jakékoliv elektrické zařízení.

[vložit](#)

[vyhledat](#), [souhrny](#)

Zhotovitel: Geodézie-Topos a.s., <http://www.topos.cz>